

5

Датчики наполнения ультразвуковые (ДНУ)

Система обозначений

ДНУ-5110

ДНУ – датчик наполнения ультразвуковой

Зона чувствительности

3 – 200-3000мм

5 – 300-4500мм

8 – 500-8000мм

Рабочее напряжение

1 - 10-30 В DC

Схема выхода

1 – PNP

Функция выхода

0 – аналоговый выход 0-20mA или 4-20mA

