

8

Емкостные датчики предельного уровня (ДКЕ)

Система обозначений

ДКЕ-Т20-200С-3113-СА.Ех

Тип датчика
ДКЕ – датчик контроля уровня емкостный

Вид и материал чувствительного элемента (ЧЭ)
С – неизолированный ЧЭ из нерж. стали 12Х18Н10Т
1С – неизолированный ЧЭ нерж. стали 06ХН28МДТ
Т – изолированный ЧЭ

Длина ЧЭ, мм

Резьба узла крепления
200 – резьба G 1/2 дюйма
300 – резьба G 1/2 дюйма при длине ЧЭ свыше 100мм

Способ подключения
К – клеммная коробка
Р – разъем M12 на корпусе
С – встроенный кабель со штуцером для установки влаго- и мехзащиты

Монтажное исполнение
3 – ЧЭ погружен в среду

Модификация
(пусто) – стандартная
2 – корпус из нержавеющей стали
6 – высокотемпературное исполнение
7 – длина кабеля по заказу
Ех – взрывозащита компаундом Mb

Регулировки и задержки
А – регулировка чувствительности

Защита от перегрузок и индикация
Л – защита от выбросов по напряжению, индикация срабатывания
С – тактовая защита по току и КЗ, защита выбросов по напряжению, индикация срабатывания

Функция выхода
1 – NO
2 – NC
3 – NO+NC

Схема выхода
1 – PNP
2 – NPN
5 – двухпроводной AC и заземл.
7 – реле

Диапазон рабочих напряжений
1 – 10-30 В DC
2 – 90-250 AC/100-370 DC

